



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ПРЕДПИСАНИЕ N Б4/209 - 135
об устранении нарушений требований технического регламента
«Безопасность лифтов»

18 января 2018 г.

Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
г. Шебекино, ул. Дачная, 2
(место проведения проверки)

На основании распоряжения Верхне - Донского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10.01.2018 N Б4/209-135 "О проведении плановой выездной проверки" в период с 6 по 10 февраля 2017г. была проведена плановая выездная проверка с целью проверки соблюдения требований технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» в отношении ГБУСО ССЗН «Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Адрес юридического лица: 309255 РФ, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Дачная, 2.
Директор – Бугаков Павел Анатольевич.

Лица, проводившие проверку:

Доценко Леонид Савельевич - государственный инспектор отдела котлонадзора, государственного строительного надзора, надзора за подъемными сооружениями по Белгородской области
Киселенко Анатолий Федорович - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области.

При проведении проверки присутствовали:

Бугаков Павел Анатольевич - директор Шебекинского дома-интерната для престарелых и инвалидов;

Столяров Петр Анатольевич – заместитель директора по общим вопросам Шебекинского дома-интерната для престарелых и инвалидов;

Зубков Виктор Петрович – начальник службы сервиса ООО «Белгородсоюзлифтомонтаж».

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки выявлено 6 (шесть) нарушений обязательных требований.

На основании акта-проверки от 18.01.2018 №Б4/209-135, руководствуясь «Положением о федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденному постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 401(с изм. и доп.) Мы, государственный инспектор отдела котлонадзора, государственного строительного надзора, надзора за подъемными сооружениями по Белгородской области Доценко Л.С. и государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области Киселенко А.Ф.

ПРЕДПИСЫВАЕМ:

Юридическому лицу ГБУСО ССЗН «Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (г. Шебекино, ул. Дачная, 2) и его законному представителю организовать устранение выявленных нарушений:

№ п/п	Конкретное нарушение требований технического регламента	Нормативный документ и номер его пункта, требования которого нарушены	Объект надзора, на котором нарушены требования технического регламента	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1.	Приказ «Об организации технического обслуживания и эксплуатации лифтов» от 09.10.2017 №148 не соответствует требованиям действующих нормативных документов по лифтам.	п.3.1. Ст.4 ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;	Лифты	До 18.02.2018.
2.	На основном посадочном этаже лифтов нет информации для связи с обслуживающим персоналом или с аварийной службой.	п.3.1. Ст.4 ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»; п.5.1. ГОСТ Р 55964-2014 Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации.	Лифты	До 18.02.2018.
3.	Не проводятся инструктажи работникам должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электробезопасности, с оформлением в журнале установленной формы.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003 (далее ПТЭЭП) п.1.4.4	Электрооборудование	До 25.01.2018.
4.	Отсутствуют бирки кабельных линий с обозначениями марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии (ВРУ 0,4кВ корп. №2).	ПТЭЭП п.1.2.2.; Правила устройства электроустановок, издание 7 (далее ПУЭ) п.2.3.23.	Электрооборудование	До 18.02.2018.
5.	Отсутствуют журналы работ в электроустановках: - оперативный; - по нарядам и распоряжениям.	ПТЭЭП п.1.8.2.	Электрооборудование	До 25.01.2018.
6.	Отсутствует зануление (заземление) металлических корпусов электроприемников.	ПТЭЭП п.1.2.2.; ПУЭ п. 1.7.76	Электрооборудование	До 25.01.2018.

Об устранении нарушений и выполнении настоящего предписания представить информацию в Отдел котлонадзора, государственного строительного надзора, надзора за подъемными сооружениями по Белгородской области по адресу: 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 18 **к 18.02.2018.**


Предписание от 18.02.2018 №Б4/209-135 составлено на 3-х страницах в 3-х экземплярах.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения. Проверка выполнения предписания будет проведена в рамках внеплановой проверки **в марте 2018г.**

Вам представлено право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Подпись лиц, проводивших проверку:


 Доценко Л.С.

 Киселенко А.Ф.

Предписание получил(а):

Бугаков Павел Анатольевич – директор Шебекинского дома-интерната для престарелых и инвалидов:

18 января 2018г.


(подпись)

Пометка об отказе получения предписания:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)